

石川県金沢市田上本町	(修理前ご状況)3
金仏壇 (お東) 仏壇本体 約40号	

仏壇メンテナンス内容	仕様	最終確認	仏壇メンテナンス内容	仕様	最終確認
上台輪周辺 下台輪周辺	全修理	完了	内扉		全修理
木部塗装はがし		了解確認	(組子類) 組子修理組みなおし		完了
下地調整	下地調整追加	了解確認	カシュー (本朱色) 塗り	組子内部は顔料にて対応	
塗装下地2回			表面本金押し		完了
上塗り2回以上 (状況におおじる事)	上塗り調整追加	了解確認	(シャー類)		
仏壇全金具類	全修理	完了	栄光工芸製 (手縫いも選べます)		
外し、洗浄、塗装下地、塗装、			総合Aコースの場合三連かすみ及び唐草模様になります。		完了
(仕上げを見識検査) さらに塗装調整			(金具類) 注釈3;		
上部欄間部	全修理	完了	外し、洗浄、塗装下地、塗装、		
柑橘形洗浄材にて洗浄			(仕上げを見識検査) さらに塗装調整		
(福井鯖江めがね工場メーカーRリメイク) 使用	下地処理後生地脱着含む		プラチナ箔はり		完了
透明透きうるし上塗り1回			下台引き戸/引き出し		全修理
内部天上	全修理	完了	生地調整 開け閉め調整 剥げ部補修		完了
上台はずし内部天井は生地調整	上台ははずしての作業		透きうるし上塗り1回		
塗装下地ぬり 研磨2回以上			金具類は新品に交換		
塗装用シーラ材塗り1回	木部脱着すると元に戻らないと判断		下台輪		全修理
金箔下地材 (黄色) 本金押し	のためそのままの形にて		木部塗装はがし		完了
箔座様3号断ち切り	上部は顔料 (金) に対応に変更		下地調整		
外扉	全修理		塗装下地2回		
(金具類) 外し、洗浄、塗装下地、塗装、		明記に従い完了	上塗り2回以上 (状況におおじる事)		
(仕上げを見識検査) さらに塗装調整			仏像		全修理
(表生地木部) 磨き及び捕手 (パテ埋め)		明記に従い完了	木部塗装はがし		完了
その後は上台部と同等の作業			下地調整		
(金箔部) 現状金箔はがし生地の調整		明記に従い完了	塗装下地2回		
上台輪周辺と同等の作業			上塗り2回以上 (状況におおじる事)		
注釈1: 金箔下地材 (黄色) 本金押し		明記に従い完了	後本金箔押し		
箔座様3号断ち切り/ふちつけ金箔		全3号断ち切りで対応			
宮殿屋根/側面/背板面 注釈2;	全修理	完了			
柑橘形洗浄材にて洗浄					
(福井鯖江めがね工場メーカーRリメイク) 使用					
状況におおじて他のメーカーと兼用					
傷痛みがある場合洗い後金箔補修					
金箔がくすみが取れない場合は張替え	クリーニングでは不良と判断全修復対応				

円