

お修復内容

真宗大谷派

仏壇Aコースメンテナンス		
	仏壇	(ご状況からの作業テーマ) 1より修復全般

品名(新規仏具品)	<input type="checkbox"/>	カタログ番号	個数	定価金額(税別)	仏壇メンテナンス内容 ④	最終チェック事項
PC金色箔八角供花 平径2.0	<input type="checkbox"/>	148-4	1	円	外扉全面修復 (外扉内側金箔部分張り替え含む)	検 山本和志
丸フトン日和(薄紫×薄紫)	<input checked="" type="checkbox"/>	177-6	1	円	(金具色手押し箔はり補修)	検 山本和志
白皮金襴 朱 長さ5.0	<input checked="" type="checkbox"/>		1	円	内扉全面修復	
PC丸リン台 朱絵付 平径3.0	<input checked="" type="checkbox"/>	171-7	1	円	(粹磨き、組子本金手押塗装部塗り、シャワー張替)	検 山本和志
PC仏器蒔絵唐草ST落とし付 (朱) 中	<input checked="" type="checkbox"/>	125-6	1	円	(金具新品プラチナ箔はり)	
PC丸仏器台 木目連 中	<input checked="" type="checkbox"/>	126-3	1	円		
ML式コード (中間スイッチ付)	<input checked="" type="checkbox"/>	97-5	1	円		
夏目球 (110V)	<input type="checkbox"/>	97-7	1	円		
電子ローソクサンまごころ 大	<input checked="" type="checkbox"/>	98-4	1	円	仏壇内、外、金具本金はり、付け直し 黒釘金釘	検 山本和志
PCさくら香合 溜絵散華 2.6	<input type="checkbox"/>	201-2	1	円	(生地調整磨き後一部塗装)	
PCさくら香合 PC 京形線香差 (溜)	<input type="checkbox"/>	226-1	1	円	(内部側本金鏡面はり)	
鉄製仏塔型マッチ消し 95mm	<input type="checkbox"/>	226-8	1	円	引き出し各全面修復	
京にしき	<input checked="" type="checkbox"/>	220-13	1	円		
御香セット	<input type="checkbox"/>	227-13	1	円	内部塗り補修 (下地からの調整含む)	検 山本和志
上新金掛軸 70代(東) 本尊	<input type="checkbox"/>	57-7	1	円		
上新金掛軸 70代(東) 両脇	<input type="checkbox"/>	57-8	1	円		
掛軸東取入止	<input type="checkbox"/>	56-1	2	円	電飾新配線引きまわし夏目球に交換	検 山本和志
輪灯吊金具 薄手	<input type="checkbox"/>	104-10	2	円		
	<input type="checkbox"/>			円	真鍮部磨きなど飾り部だいがい部あり	検 山本和志
	<input type="checkbox"/>			円		
小計 ①				円	下台修理補修塗装	検 山本和志
その他引き出し部	丸環つまみ(菊座) (大)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	円	その他運び往復	
	丸環つまみ(菊座) (小)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	円		
	宝尽くし (金)	<input checked="" type="checkbox"/>		円		
	ねじつまみ(径10) 桜座菊座付き	<input checked="" type="checkbox"/>		円		
小計 ②				円		
	<input type="checkbox"/>			円		
	<input type="checkbox"/>			円		
	<input type="checkbox"/>			円		
	<input type="checkbox"/>			円		
小計 ③				円	上記内容サービスAセット	
				円	小計 ④ ****	円

合計金額 (小計①+②+③+④)	****	消費税8%	****	ご請求額 ****	円
------------------	------	-------	------	-----------	---

(完成写真)



1. 金具が壊れて、戸や商障子の開閉が正常に動かない。

はい いいえ

金具など現状のものを使用し扉の組なおし補修重視する
 汚れがひどく下地処理をし金具類は
 塗装ではなく箔を手押ししてはる。
 (高級感を持たせるため)

2. 木地がそってしまった。

はい いいえ

多少のひずみのため引き出し開閉できない部分は削る
 などで対応する。 板自体のひずみはない。
 目止めにてサーフェッサーで処理したが生地内水分
 があるため何度か繰り返す事で対応。

3. その他の対応

はい いいえ

光沢の場所に気お付けて考察してみる。

ほぼ2回上塗りでの対応
 外扉外側は貴重な色あい漆のため磨きの補修

3. 仏具の対策

はい いいえ

輪灯などで痛みが激しく吊り金具などで新規部で対策が必要。
 欠部があり対策はなんらかのだいがい品でとりあえず対応。
 新規仏具がこまましが大変高値のため状況を納め時にお話しする事
 本尊修復不可能と判断新規(本願寺刻印あり)両脇掛け軸も痛みが激しいが文字の
 部分は残せそうなので両脇は本尊の模様にあわせ掛け軸は新調。