仏壇メンテナンス作業内訳表

令和5年5月20日

石川県金沢市小坂町 金仏壇（お東）　金沢仏壇形　150代　　M様	仏壇メンテナンストータルAコース 仏具追加購入あり（当社サービス品あり）

		作業内容						
仏壇本体	上台輪周辺　下台輪周辺	仏壇本体において各部洗浄		特殊作業	上台金具　本金仕上げ			
		金具修理再上塗り（カシュー）			下台金具　本金仕上げ			
	外扉　表面	磨き／金土粉上塗り						
	裏面	金箔部ー（1号縁付け金箔張替え）						
	金具	金具ーカシュー黒（上部面）		仏具お修理	輪灯上部（交換）			
		取っ手部再メッキ			華鋲対（交換）			
	上部欄間部	専用クリーニング（グリダー）材にて洗浄			瓔珞純金深傘極上3.5（交換）			
		クリヤーカシュー上塗り		磨き	3具足真鍮	磨き		
	内部天上	専用クリーニング中性材にて洗浄			輪灯	磨き		
		内板分金箔補修（ほぼ全面）			おリン	磨き		
		背板4号断ち切り　側面3号縁付け		電装周り				
	内扉　組子両面金仕様	新規作成			LED玉（3ケ）　スイッチ連動式作成　設置			
	シャー	張替え　唐草						
	宮殿屋根/側面/背板面	洗い/金箔補修			配線引き回しは現状の物を再利用			
	下台引き戸/引き出し	洗い/部分透き漆上塗り	洗い/金箔補修					
		枠金粉補修						

新規仏具	丸布団　艶紺×赤　4号	1個		177-1				
	黒たんリン棒	1個		173-2				
	リン棒台　5.0ー黒	1個		173-15				
	-線香セット　二種香	1箱		219-15				
	お香セット	1箱		227-13				
	京形線香差　朱蓮水	1個		226-1				

			Aコース総合計	¥　******
			お支払い総合計	¥　******

お修理前プレビュー



お修理後プレビュー

1.金具が壊れて、戸や商障子の開閉が正常に動かない。

はい　いいえ

金具痛み大きいので洗いからやり直し

2.木地がそってしまった。

はい　いいえ

3.塗りの部分が割れたり、はがれてツヤがない。

はい　いいえ

損失部分（底板）はパテ埋め補修。
一部（底板）上塗り（黒ポリサイト油性合成漆塗料）

シニアル1