内訳表図書

お客様控え


石川県白山市****	7.7 F 2 ÷	全メンテナンス			
金仏壇 (お東)	Y 1x	クリーニング及び組みなおし 本金押し仕様			

		作業内容					作業内容		
	上台輪周辺 下台輪周辺	仏壇本体にお	仏壇本体において各部洗浄			経机 前卓 和讃卓	左記部状況により修理クリーニング		
	仏壇全金具類	仏壇本体に痛	仏壇本体に痛みのある所は下地より調整 立てつけの調整補強			院玄 珱珞 一対	本金押し		
		立てつけの調				八角供花	中性材洗い		
	上部欄間部	組みなおし	組みなおし						
	内部天上	最上部すす洗	最上部すす洗い			電飾 配線 LED変更 スイッチ連動式にかえる	5		
		各金具類は洗	各金具類は洗浄後色箔押し 生地塗装後本金平押し 組子補強及び本金箔部分押し シャーは手縫い本金仕様 艶だし磨き 取って金具本金押し						
	外扉	生地塗装後本				真鍮仏具	磨き		
	内扉	組子補強及び							
		シャーは手籠							
	下台引き戸/引き出し	艶だし磨き							
	宮殿屋根/側面/背板面	すす払い 頭	すす払い 弱アルカリ洗浄						
					配線				
						配線引き回しは金色仕様			
						LED玉に交換			
						コンセント付き連動スイッチに変更			

お修前クリーニング前プレビュー



お修理クリーニング後プレビュー



金具取り付け釘及び新規金具は能正治商店(正規金沢仏壇取り扱い認定店の物を使用) 金箔は全て金沢本店箔座様にて断ち切りを打ってもらいすぐに使用してます。

1. 金具が壊れて、戸や商障子の開閉が正常に動かない。

扉の置け閉めは正常ですが仏壇生地が乾燥していて割れ崩れが多々ある

外扉内扉の金具は色箔で高級感を出す

2. 木地がそってしまった。 (はい) いいえ

乾燥のため補強が必要

3. 塗りの部分が割れたり、はがれてツヤがない。 (はい) いいえ)

磨きで対応できいない部分箇所あり

生地調整は短絡し色塗りなおしするところ多数あり